

新建肥西县生活垃圾及飞灰固化物填埋场工程项目竣工环境保护验收工作组

日期：2020 年 10 月 20 日



## 扫描全能王 创建

2020年10月20日

专家组

- 项目竣工环境保护验收监测报告书，孰误文本，完善相关图表。
- 4、核实平面布置图监测井的位置是否与环评一致，进一步完善。
- 3、补充企业日常环境监测计划和监测内容。
- 2、补充入场各分区的防渗情况；明确废水依托收集单位的流向。
- 1、补充渗滤液的流向、防护措施以及环境管理相关内容。
- 三、验收监测报告需要完善内容
- 3、加强厂区企业环保标识牌建设。
- 2、落实厂区内外车辆冲洗废水收集以及加强防渗等建设。
- 1、尽快落实应急预案、排污许可环保手续。
- 二、企业整改要求
- 为项目竣工环境保护验收的数据。
- 一、《竣工环境保护验收监测报告书》框架完整，经修改完善后可以作为

意见如下：

2020年10月20日，肥西县城市管理局在肥西县组织召开了《新  
建肥西县生活垃圾及飞灰固化物填埋场工程项目建设工  
程项目竣工环境保护验收监测报告书》。参加会议的有安徽工  
程有限公司（环评单位）、（验收报告编制单位）、安徽禾美环  
保集团有限公司（环评单位）（验收报告编制单位）、安徽共  
同环境工程有限公司（环评单位）（验收报告编制单位）及专  
家共8名，会议邀请3位专家组成员组成。与会代表踏勘了项  
目现场，在听取项目建设环境保护“三同时”执行情况和项目  
验收监测报告书的汇报后，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成了专  
家意见如下：

### 竣工环境保护验收专家组意见

新建肥西县生活垃圾及飞灰固化物填埋场工程项目建设工  
程项目



扫描全能王 创建